

資料3-④新庁舎等建設 I 期工事の進捗状況 (庁舎棟1階)



11月末の1階内部の様子
 (令和3年11月30日撮影)
 11月初めにパイプサポートが解体され、天井に換気機械の設置を行うなど本格的に内部工事がはじまりました。現在は、間仕切り壁が設置され、それぞれの部屋のスペースが分かるようになってきました。



②健康相談室



④北側執務室



⑥吹き抜け



⑦多目的スペース



①相談室廊下



③北側執務室



⑤風除室1から




⑧中央廊下



⑩配布物保管庫



⑨相談室1



⑬西側通路



⑭風除室3から



⑮南側執務室



⑯南側執務室



⑰天井設備



⑰南側執務室



⑱1階階段



⑧授乳室



⑩自販機スペース



⑪南入口から